

# 天井点検口用給気口 設置工事説明書


## T-45/T-60

この度はCLIEの給気口をお買い上げ頂きありがとうございます。取付けに際しましてはこの設置工事説明書をご覧の上、正しく設置して下さい。


既存の天井点検口に取付ける場合、**T-45は内枠開口寸法417×417、T-60は内枠開口寸法560×560**以外の点検口ではご使用になれません。

梱包を解かれましたら  
図の各部品が入っ  
ているかお確かめ下さい。


付属部品  
M4ビス：4本  
ハンガー金具：4個



給気口下板



天井点検口



フィルタ




点検口取付用  
スペーサー


## 取付方法

1. 天井を開口します。  
開口寸法：456×456／606×606
2. 回転軸を外して、点検口内枠を取り外します。
3. 給気口下板に点検口取付用スペーサーをねじ込みます。
4. 点検口内枠と給気口下板をスペーサーでつなぎます。  
M4ビスをビス穴に通し、スペーサーの雌ネジ部に差し込みます。  
4か所のビスは対角順に差し込むと差し込み易いです。

※ハンガー金具は左右の  
4箇所に取付けてください。




- 5-2 天井材が木製下地の場合は、外枠の取付用の  
穴から木ネジ又は釘等で取付けてください。



6. 外枠に回転軸を差し込み、内枠を取り付けます。

### ※既存の天井点検口に取付ける場合※


ボード押さえ金具



既存の点検口に取付ける場合で  
ボード押さえ金具と給気口との間  
に隙間ができる場合は、木片等を  
挟み確実に固定できるようにして  
ください。


注

既存の点検口に取付ける場合、構造によっては外枠に  
取り付ける際に給気口下板が邪魔になる場合があります。  
その際は給気口下板を取り付ける前に内枠を取り付け、  
最後に給気口下板を取り付けて下さい。



### 5. 天井点検口外枠の取付

- 5-1 天井材が鋼製下地の場合はハンガー金具をハン  
ガー用溝に引っ掛け図のように取付けて下さい。



# 天井点検口用給気口 取扱説明書

## T-45/T-60


この度はCLIEの給気口をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
この取扱い説明書を必ずお読みいただき、安全にご使用いただきますようお願いいたします。  
なお、この説明書で⊘や⚠を付してありますが、⊘は禁止、⚠は警告又は注意を表わしたものです。

### 1. 製品説明

#### [ 仕様 ]

項 目	仕 様	
型 式	T-45	T-60
外 形 寸 法	417×417×66/mm	567×567×66/mm
対応天井点検口	450角	600角
処 理 風 量	1000m <sup>3</sup> /h	1400m <sup>3</sup> /h
本体粉体塗装	白（日塗工N-95）	白（日塗工N-95）
製 品 重 量	3.2kg(天井点検口含む)	5.3kg(天井点検口含む)

#### [ 各部の名称 ]



### 2. 安全の為に

- ⊘ 1. 取付けられた給気口を引っ張ったり、物を引っ掛けたりしないでください。落下、破損、怪我の恐れがあります。
- ⊘ 2. 本品は天井点検口450角及び600角専用の給気口です。サイズの異なった点検口には取付けしないで下さい。
- ⚠ 3. 天井点検口の取扱説明にのっとり確実に固定して下さい。
- ⊘ 4. この製品は給気用です。他の目的でご使用にならないで下さい。思わぬ事故につながる恐れがあります。

### 3. お手入れ

- ⚠ 1. 表面は中性洗剤を含んだ軟らかい布で拭いた後、乾いた布でふき取して下さい。
- ⚠ 2. フィルタは異物の流入を防ぐものです。必ず取り付けて下さい。
- ⚠ 3. フィルタの掃除は天井点検口を開けて行ってください。

※フィルタの交換はお買い求めの販売店、あるいは(株)クリエまでお申し付け下さい。

ご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店あるいは(株)クリエまでお問合せ下さい。

## CLIE 株式会社クリエ

本社：〒434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢3000 なゆた浜北201B  
TEL:053-401-5881 FAX:053-401-5882  
工場：〒932-0836 富山県小矢部市埴生2793  
TEL:0766-67-4898 FAX:0766-67-4988

検印	確認	担当